



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI SALERNO

Via Giovanni Falcone, 6 – 84014 Nocera Inferiore (SA)

sap-nazionale.org - sapsalerno.altervista.org/sap

salerno@sap-nazionale.org

N. 45/2016/SAP-SA

Salerno, 07 luglio 2016

Al Sig. Questore  
della Provincia di Salerno  
Preg.mo dr. Pasquale ERRICO

**OGGETTO:** Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica – Fotosegnalamento.

**Richiesta intervento urgente per riparazione impianto di climatizzazione**

^ ^ ^ ^ ^

Con la presente si chiede un intervento urgente per risolvere la problematica che da diverso tempo assilla il personale in servizio al G.I.P.P.S. di Salerno, preposto all'ufficio di fotosegnalamento presso la Caserma Pisacane.

È bene precisare che al di là delle difficoltà contingenti, l'ufficio utilizzato per le operazioni di fotosegnalamento (costituito da due stanzette, delle quali una utilizzata come archivio e l'altra per le operazioni di fotosegnalamento) è sicuramente inadeguato per svolgere le operazioni richieste, che riguardano l'attività ordinaria relativa al fotosegnalamento ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini) che prevede il fotosegnalamento di circa 30 o 40 cittadini stranieri al giorno e l'attività straordinaria relativa allo sbarco degli immigrati.

Le condizioni in cui si ritrova a operare il personale del G.I.P.P.S. sono estremamente disagiati e rischiose poiché nell'ambiente molto angusto, senza aria condizionata, con le temperature caldissime dovute anche alla strumentazione, che deve necessariamente rimanere sempre accesa, le persone da fotosegnalare spesso hanno, per svariati motivi, una scarsa igiene personale, motivo per il quale si chiede, inoltre, di prevedere disinfestazioni periodiche per questo Ufficio e non solo in relazione alle richieste determinate da eventi eccezionali.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

*Il Segretario Provinciale SAP Salerno  
Massimo Napoletano*